

# FÓRMULAS PARA CÁLCULOS DE CIRCUITOS ELÉTRICOS



| DADOS<br>DESEJADOS             | CORRENTE ALTERNADA                        |  | CORRENTE<br>CONTÍNUA        |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------|
|                                | MONOFÁSICA                                | TRIFÁSICA  |                             |
| Potência ativa (kW)            | $\frac{IU_f \cos \varphi}{1000}$          | $\frac{\sqrt{3}I U_L \cos \varphi}{1000}$          | $\frac{I U}{1000}$          |
| Potência aparente (kVA)        | $\frac{IU_f}{1000}$                       | $\frac{\sqrt{3}I U_L}{1000}$                       | $\frac{I U}{1000}$          |
| Potência ativa (cv)            | $\frac{IU_f \eta \cos \varphi}{736}$      | $\frac{\sqrt{3}I U_L \eta \cos \varphi}{736}$      | $\frac{I U \eta}{736}$      |
| Corrente (A)                   | $\frac{kW \times 1000}{U_f \cos \varphi}$ | $\frac{kW \times 1000}{\sqrt{3} U_L \cos \varphi}$ | $\frac{kW \times 1000}{U}$  |
| Corrente (A)                   | $\frac{kVA \times 1000}{U_f}$             | $\frac{kVA \times 1000}{\sqrt{3} U_L}$             | $\frac{kVA \times 1000}{U}$ |
| Queda de tensão ( $\Delta U$ ) | $\frac{2IL \cos \varphi}{56 S}$           | $\frac{\sqrt{3}IL \cos \varphi}{56 S}$             | R I                         |

Onde:

I Corrente em ampére;

$U_f$  Tensão entre fase e neutro em volt;

$U_L$  Tensão entre duas fases em volt;

U Tensão entre positivo e negativo em volt;

L Comprimento do fio condutor mm;

$\Delta U$  Queda de tensão;

$\cos \varphi$  Fator de potência de carga;

$\eta$  Eficiência do motor;

S Seção do condutor em  $\text{mm}^2$ ;